Anleitung zum Austausch der Wassertankdichtung

Erneuern der Innenverteilmanschette für Jura, Krups, AEG, Bosch, Siemens, Melitta, Miele, Rotel und Nivona Kaffeevollautomaten

Auf dem Bild sehen Sie Wassertankdichtung (Innenverteilmanschette) welche sich geräteseitig unter dem Wassertank befindet, das Werkzeug zum Lösen der schwarzen Ventilkappe und Silikonfett zum Einfetten der Dichtung.

Ersatzteile und Werkzeug finden Sie hier:

Werkzeug

Dichtung

Silikonfett

Applikator für Silikonfett

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio in Mutterstadt.
www.juraprofi.de

Als erstes den Wassertank aus dem Gerät entnehmen. Jetzt ist der Wassertankanschluss zu sehen welcher mit einer Ventilkappe abgedeckt ist. Um die Innenverteilmanschette welche die Verbindung zum Wassertank abdichtet austauschen zu können, muss die Ventilkappe entfernt werden. Dazu muss man entweder den Kaffeevollautomaten zerlegen, oder unser Werkzeug verwenden.

Falls Sie die Ventilkappe auch erneuern möchten finden Sie diese hier:

Ventilkappe für Jura Kaffeevollautomaten

Ventilkappe für AEG CaFamosa

Ventilkappe für Krups Orchestro

Ventilkappe für Melitta Caffeo

Ventilkappe für Nivona Kaffeevollautomaten

Ventilkappe für Miele Kaffeevollautomaten

Die Kappe von Nivona ist auch passend für Siemens Surpresso und Bosch Benvenuto Kaffeevollautomaten.

Setzen Sie wie oben zu sehen das Werkzeug am unteren Rand der Ventilkappe an. Umrunden Sie mit dem Werkzeug den unteren Rand der Ventilkappe bis Sie an einen der beiden Haltestifte stoßen (hier bleiben Sie mit dem Werkzeug hängen, ein weiteres Umrunden ist nicht möglich). Auf dem unteren Bild ist die Stelle zur besseren Erklärung nochmal an der ausgebauten Ventilkappe gezeigt.



Das Werkzeug nicht nach hinten gegen den Rand am Gehäuse drücken. Die Kappe wird durch seitliches Hebeln gelöst. So wie oben auf dem Bild zu sehen das Werkzeug einfach im Uhrzeigersinn drehen.



Nun hebeln Sie durch seitliches wegkippen des Werkzeugs die Ventilkappe vorsichtig nach oben heraus.

Setzen Sie jetzt das Werkzeug an der gegenüberliegenden Seite erneut an, um den zweiten Arretierstift zu lösen und heben dann gleichzeitig die Ventilkappe komplett nach oben weg.



Das sollte dann so wie auf dem Bild oben aussehen.



Entfernen Sie die Innenverteilmanschette (Wassertankdichtung) mit dem Werkzeug. Diese wird einfach nach oben herausgezogen.



Setzen Sie die neue Dichtung ein (Rille/Nut nach unten) und fetten Sie diese mit etwas Silikonfett ein. Dazu können Sie die Finger, oder wie auf dem Bild zu sehen einen Applikator verwenden.

Jetzt kann die Ventilkappe wieder aufgesetzt werden. Achten Sie darauf das sich die Stifte der Kappe über den dafür vorgesehenen Löchern befinden und drücken Sie dann die kappe nach unten bis diese einrastet. Fertig – Jetzt sollte die Verbindung zum Wassertank des Kaffeevollautomaten wieder dicht sein.

Die Innenverteilmanschette sollte regelmäßig erneuert werden. Wenn die Dichtung verschlissen ist, kann es sonst passieren das der Wassertank ausläuft und die Küchen Arbeitsplatte flutet.

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:
Online Shop für Kaffeevollautomaten Ersatzteile

Wichtig!
Der Automat muss vorm Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Den Wassertank entnehmen und die Kaffeebohnen entleeren, am besten mit einem Staubsauger.

Haftungsausschluss:
Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht:
© BND-Kaffeestudio - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

Markenrecht:
Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet.
Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Impressum:
BND-Kaffeestudio GmbH
Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt - Deutschland
Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865
E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de
Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein
Registernummer: HRB 67134
Geschäftsführer: Boris Nawroth
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 335423435