BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt
Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten

Reparaturanleitung für die Wartung der Brüheinheit in Melitta Kaffeevollautomaten

A = Silikonfett
B = Lippendichtung
C = O-Ring Auslaufstutzen
D = O-Ring Einlaufstutzen

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Melitta Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:
https://www.juraprofi.de/Melitta-Ersatzteile:::914.html

Wichtig!
Vor dem Öffnen elektrischer Geräte immer den Netzstecker ziehen!

Die Brüheinheit von Melitta Kaffeevollautomaten.

Im oberen Bereich den Deckel mit einem geeigneten Werkzeug abheben und entfernen.

Alle sechs Schrauben am Seitenteil der Brühgruppe entfernen.



Jetzt kann das Seitenteil abgenommen und der Pulvertrichter entfernt werden.



So ist die Grundposition und Einbaulage des unteren Kolbens.



Als nächstes die helle Arretierung um 90° gegen den Uhrzeigersinn wegdrehen.



Jetzt den unteren Kolben nach vorne schwenken. Danach lässt er sich nach oben rausnehmen.



Nun die Arretierung zurückdrehen und nach oben entnehmen.



Den Silikonschlauch vom Auslaufstutzen abziehen.



Jetzt kann auch der obere Kolben abgenommen werden.

Den Niederhalter für das Entlüftungsventil nach oben abnehmen.

Jetzt kann das Brühsieb losgeschraubt und vom Kolben entfernt werden.



Nun den Dichtungsklemmring abnehmen.

Nachdem der Klemmring entfernt wurde kann der Lippendichtring vom Kolben entfernt werden.

Die neue Dichtung einsetzen (kann auch schwarze Farbe haben). Darauf achten, dass die Dichtung mit der “offenen” Seite in Richtung Brühsieb zeigt.

Den Dichtungsklemmring wieder aufsetzen.

Das Brühsieb wieder anbringen und festschrauben.



Die 2 Schrauben des Auslaufrohrhalters lösen.

Das Crema-Ventil reinigen, die Dichtung prüfen und falls nötig gegen Neuteile ersetzen. Jetzt das weiße Teil wieder mit den zwei Schrauben festschrauben.



Die Lippendichtung mit etwas Silikonfett einschmieren und nochmals auf die richtige Einbaulage prüfen.

Die alte Dichtung vom Auslaufstutzen entfernen.



Eine neue Dichtung anbringen und leicht mit Silikonfett einreiben.



Auch den O-Ring am Einlaufstutzen erneuern und einfetten.



Hier kann man gut die Montagelage des Brühsiebabstreifers sehen.
Dieses Teil ist bei älteren Brüheinheiten nicht verbaut.
Auch gut zu erkennen die Einbaulage des schwarzen Teils.



Jetzt den unteren Kolben in das Seitenteil einsetzen

Und danach die weiße Arretierung wieder anbringen.

Die weiße Arretierung um 90° drehen



und dann den unteren Kolben nach hinten schwenken.

Den Niederhalter so einsetzen, dass das “Y” wie abgebildet liegt



und in dieser Lage über die Führung der Cremaventil-Aufnahme schieben.



Den oberen Kolben mit Niederhalter in die Seitenwand stecken.



Die weiße Arretierung so nach vorne drehen, dass der untere Kolben gehalten wird.



Die Klappe des Pulvertrichters (wenn vorhanden) in den Abstreifer einfädeln…



…und dann ebenfalls mit seiner Einsteckfahne in die Nut im Seitenteil stecken.



Das zweite Seitenteil aufstecken. Dabei beachten, dass alle Teile sauber einrasten. Insbesondere der Pulvertrichter und die Verschluss-Stangen.



Alle sechs Schrauben wieder eindrehen. Auch darauf achten, dass die Verschluss-Stangen und die weiße Verriegelung auf dem Symbol für -Offen- stehen (Blaue Pfeile).

Den Deckel unten ansetzen und oben einschnappen lassen.

Jetzt noch den Auslaufschlauch über den Stutzen schieben - Fertig.

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:
https://www.juraprofi.de

Wichtig!
Der Automat muss vorm Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Den Wassertank entnehmen und die Kaffeebohnen entleeren, am besten mit einem Staubsauger.

Haftungsausschluss:
Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht:
© BND-Kaffeestudio - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

Markenrecht:
Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet.
Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Impressum:
BND Kaffeestudio GmbH
Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt – Deutschland
Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865
E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de
Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein
Registernummer: HRB 67134
Geschäftsführer: Boris Nawroth
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 335423435