BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt

Jura J-Serie Fehlermeldungen

Störungsmeldungen an Jura Kaffeevollautomaten und deren Bedeutung.

- Störung 1 Temperatur-Sensor Kaffeeheizung hat einen Kurzschluss
- Störung 2 Temperatur-Sensor Kaffeeheizung hat eine Unterbrechung
- Störung 5 Aufheizen ist nicht möglich
- Störung 6 Initialisierung vom elektrischen Keramikventil ist nicht möglich
- Störung 8 Initialisierung der Brüheinheit ist nicht möglich

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:

https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile:::38.html

Wichtig!

Der Automat muss vorm Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Den Wassertank entnehmen und die Kaffeebohnen entleeren, am besten mit einem Staubsauger.



BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt

Haftungsausschluss:

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht

© BND-Kaffeestudio - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

Markenrecht

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet.

Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Impressum:

BND-Kaffeestudio GmbH

Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt – Deutschland

Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865

E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de

Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein

Registernummer: HRB 67134

Geschäftsführer: Boris Nawroth

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:

DE 335423435